# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष:0522–2621737,2274250
फैक्स:0522–2623578,2615526

पत्र संख्याः– 04 /41/ITMS/ETM/2013 दिनांकः–19 फरवरी, 2015

क्षेत्रीय प्रबंधक
मेरठ क्षेत्र।

विषयः– आपके क्षेत्र के भैसाली डिपो में खराब वीटीएस व ईटीएम मशीनों के कारण संचालन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में।

उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन, मेरठ क्षेत्र, मेरठ पत्रांक 55/अनु0बस/मेरठ/2015 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि भैसाली डिपो में वीटीएस व ईटीएम की खराबी के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है। उक्त के क्रम में आप द्वारा SMS/ Whatsapp द्वारा निम्न सूचना प्रेषित की गई:–

| | Buses | Required | Supplied | Damaged | Operational |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM | 758 | 948 | 924 | 209 | 715 |
| VTS | | 834 | 624 | 183 | 441 |

उपरोक्त के क्रम में 209 खराब ईटीएम व 183 खराब वीटीएस के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, इससे अवगत नहीं कराया गया है। पूर्व प्रेषित पत्रांक 1851/34/ETM क्रय/कम्प्यू/2011 दिनांक 04.10.2015 अनुसार ETM/VTS नष्ट होने पर उत्तरदायी कर्मचारियो से रिकवरी कर SI से निर्धारित दर पर प्राप्त कर संचालन करवाना आपका दायित्व है। प्रत्येक दशा में बस–ईटीएम का अनुपात 1.25 तथा बस–वीटीएस का अनुपात 1.1 करें।

पत्रांक 2197/41/ITMS/ETM/2013 दिनांक 16.10.2014 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त क्षेत्र अपनी कुल ई0टी0एम0 संख्या के 10 प्रतिशत अनुपात के आधार पर अतिरिक्त ई0टी0एम0 चार्जर सिस्टम इन्टीग्रेटर से भुगतान के आधार पर प्राप्त कर लें तथा इसका भुगतान क्षेत्र अपने रिवाल्विंग फण्ड से करें।

आपके द्वारा प्रेषित सूचना से प्रतीत होता है कि आप द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रों का संज्ञान न लेते हुये कार्यवाही की जिस कारण क्षेत्र में ETM/VTS खराब(damage) होने के कारण संचालन बाधित रहा। ETM/VTS व Charger पर्याप्त मात्रा में संचालित रखना आपका दायित्व है।

अतः आप अपने क्षेत्र से संबंधित समस्त ITMS Components (ETM, VTS, LCD, Counters) को मेसर्स ट्राईमैक्स के सहयोग से संचालित करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा बसों का संचालन सुचारू रूप से करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(एच.एस. गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबंधक(संचालन)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

2–सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

3–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक को अपने क्षेत्र से संबंधित ITMS परियोजना में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण पूर्व प्रेषित पत्रों के अनुपालन अनुसार करने के आशय से।

4–Project Manager Trimax IT Infrastructure Ltd. उपरोक्त पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये सभी Componants को शीघ्र ठीक करायें।

(एच.एस. गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबंधक(संचालन)



Downloaded from www.upsrtc.com