

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स	
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
गाजियाबाद	1	कौशाम्बी	1167	14	अच्छी	1	0	0	8	उत्तम (ए०सी)	18	18	1 सेमी हाईमास्ट की आवश्यकता है	5	5	0	सप्तोपजनक	बस स्टेशन सफाई की अच्छी व्यवस्था के लिए अप्रव्यूबल मॉंगा गया है व टेण्डर आमंत्रित किये गये है।
	2	गाजियाबाद	503	28	अच्छी	1	0	0	22	अच्छी	8	8	0			0	अच्छी	बस स्टेशन का प्रांगण में ईंटों का है सी०सी०पेवर्ड की आवश्यकता है।
	3	हापुड	355	10	अच्छी	1	0	0	10	खराब	6	6	0	4	4	0	साधारण	बस स्टेशन की सफाई दर रु० 2.30 वर्गमीटर है जोकि वर्ष 2009 का निर्धारण है व कार्यशाला की सफाई दर 0.92 पैर्सवर्गमीटर है जो अपर्याप्त है। वृद्धि की आवश्यकता है।
	4	मोहन नगर	714	6	अच्छी	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	सामान्य		परिवहन निगम का कब्जा है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है
	5	साहिबाबाद बस स्टेशन	अनउपलब्ध	4	अच्छी	0	0	0	0	0	4	4	0	2	2	सामान्य		उक्त बस स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन नगण्य है जहाँ से केवल बसों का इन-आउट किया जाता है एवं निकट भविष्य में डीजल पम्प स्थापित किया जाना है बस स्टेशन जीर्ण-शीर्ण है।
	6	बुलन्दशहर नया बस स्टेशन	539	6	अच्छी	0	4	सामान्य	0	0	12	12		6	6		अच्छी है	सफाई दर कम है वृद्धि की आवश्यकता है।
	7	मोदीनगर	553	4	अच्छी	0	0		12	सामान्य	2	2		1	1		अच्छी है	बस स्टेशन का पुर्न निर्माण का कार्य स्वीकृत है

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी/ खराब)	आउट सोर्स (अच्छी/ खराब)	
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8	मुरादनगर	553	0	0	0	0	0		खराब है बन्द है	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन गाबाद मेरठ मार्ग के मध्य स्थिति है जहाँ से यात्रियों का उतार-चढ़ाव होता है बस स्टेशन पर कोई शैड नहीं है पूर्व में यह निम्नोच्च घोषित किया गया था, बस स्टेशन का सुधार आवश्यक है।
	9	दादरी	अनउपलब्ध	4	खराब	0	4	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उक्त बस स्टेशन से नोएडा की कनेक्टिविटी होती है जिसका जीर्णोद्धार आवश्यक है। बिल्डिंग काफी पुरानी है
	10	अजमेरी गेट दिल्ली	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	इस बस स्टेशन से मात्र नोएडा की सी०एन०जी० बसें संचालित होती है बस स्टेशन से समस्त यात्री सुविधाओं की आवश्यकता है।
	11	लोनी	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन का पुर्न निर्माण गतिशील है
	12	खुर्जा	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन का पुर्न निर्माण गतिशील है
	13	बु०शहर	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन का पुर्न निर्माण गतिशील है
	14	सि०बाद	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन का पुर्न निर्माण गतिशील है
कुल योग							8		52									
मेरठ	1	मेरठ	1103	15	15/0	1	3	सामान्य	9	सामान्य	10	10	30	2	2	0	0	बस अड्डा निर्माण की कार्यवाही गतिशील है प्रकाश, एवं सीटे की आवश्यकता होगी।
	2	सो०गेट	322	70	70/0	1	0	0	17	सामान्य	27	27	0	15	15	0	0	06 पंखे 10 लाइट की आवश्यकता है।

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टेज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी/ खराब)	आउट सोर्स (अच्छी/ खराब)		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3	बडौत	268	28	28/0	1	3	सामान्य	10	सामान्य	28	22	6	4	4	0	सामान्य	06 पंखे 10 लाइट की आवश्यकता है।	
	4	गढ	192	8	8/0	1	0	0	10	सामान्य	15	10	5	5	4	0	सामान्य	06 पंखे 10 लाइट की आवश्यकता है।	
कुल योग							6		46										
बरेली	1	सेटेलाईट बस स्टेशन	504 बरेली और सेटेलाईट	61	0	ठीक है			12	ठीक	29	29		20	है	ठीक	अच्छी		
	2	नवाबगंज	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निष्प्रोज्य
	3	पीलीभीत	65	4	अच्छी	1	0	नहीं	10	सामान्य	10	10	5	2	2	अच्छी	अच्छी	सीटों की आवश्यकता है।	
	4	न्यूरिया	अनउपलब्ध	2	अच्छी	नहीं	1	खराब	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	निगम वाहनें बस स्टेशन पर अंदर नहीं जाती है।
	5	पूरनपुर	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निर्माणाधीन
	6	बीसलपुर	अनउपलब्ध	2	अच्छी	नहीं	1	सामान्य	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	निगम वाहनें व यात्री बहुत कम संख्या में बस स्टेशन पर जाते है।
	7	बरेली	504 बरेली और सेटेलाईट	127	अच्छी	1	0	0	37	सामान्य	63	63	0	15	15	0	अच्छी	0	0
	8	बहेड़ी बस स्टेशन	33	30	0	0	0	5	5	0	0	19	14	0	6	6	0	अच्छी	0
	9	बदायूं बस स्टेशन	147	48	अच्छी	1	0	0	5	सामान्य	16	14	0	4	है	0	अच्छी	0	0
	10	दातागंज	11	24	अच्छी	1	4	उत्तम	0	0	21	21	0	6	है	1	0	0	आधुनिक
	11	बिसौली	31	18	अच्छी	0	4	सामान्य	0	0	2	2	0	1	खराब	0	अच्छी	0	0
	12	सहसवान	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निष्प्रोज्य
कुल योग							15		64										
दाई	1	लखीमपुर	69	3	03 अच्छी	कार्यरत	0	0	6	सामान्य	16	16	0	12	12	सामान्य	सामान्य		
	2	कन्नौज	21	7	07 अच्छी	कार्यरत	0	0	6	सामान्य	12	12	0	7	7	सामान्य	सामान्य		
	3	गोला	78	14	14 अच्छी	कार्यरत	0	0	4	सामान्य	16	16	0	6	3	सामान्य	सामान्य		
	4	मोहम्मदी	51	6	06 अच्छी	0	3	सामान्य	0	0	4	4	0	2	2	सामान्य	सामान्य		
	5	शाहजहाँपुर	162	2	02 अच्छी	कार्यरत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन निर्माण कार्य गतिशील है।
	6	जलालाबाद	61	4	04 अच्छी	0	4	सामान्य	0	0	15	10	5	11	क्रियाशील	सामान्य	सामान्य		
	7	तिलहर	65	4	04 अच्छी	0	0	0	0	0	4	4	0	2	क्रियाशील	सामान्य	0		
	8	कटरा	63	2	02 अच्छी	खराब है	4	सामान्य	0	0	4	4	0	3	02 सही	0	सामान्य		

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी/ खराब)	आउट सोर्स (अच्छी/ खराब)		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
हर	9	हरदोई	97	23	23 अच्छी	कार्यरत	6	सामान्य	0	0	55	55	0	21	21	सामान्य	सामान्य		
	10	सीतापुर	193	24	24 अच्छी	कार्यरत	0	0	10	सामान्य	24	23	1	4	क्रियाशील	सामान्य	सामान्य		
	11	बिसवा	अनउपलब्ध	3	03 अच्छी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में कब्जा दिलाया गया है, बस स्टै० निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
	12	महमूदाबाद	8	0	0	0	0	0	4	सामान्य	4	4	0	6	क्रियाशील	सामान्य	सामान्य		
	13	सिधौली	66	6	06 अच्छी	0	0	0	5	सामान्य	8	2	6	9	क्रियाशील	सामान्य	सामान्य		
कुल योग							17		35										
अलीगढ़	1	मसूदाबाद, अलीगढ़	61	10	अच्छी	क्रियाशील	12	सामान्य	0	0	13	13	0	13	क्रियाशील	0	अच्छी	ए०सी० विश्रामग्रह की आवश्यकता	
	2	गभाना, अलीगढ़	414	2	अच्छी	0	1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	खैर, अलीगढ़	79	1	अच्छी	0	0	0	1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	गांधीपार्क, अलीगढ़	647		निर्माणाधीन		0		0										
	5	अकराबाद, अलीगढ़	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित।
	6	इगलास, अलीगढ़	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित।
	7	एटा	871	16	अच्छी	क्रियाशील	0	0	10	सामान्य	18	18	0	16	क्रियाशील	0	ठीक	पुर्ननिर्माण की आवश्यकता	
	8	जलेसर, एटा	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	हाथरस	226		निर्माणाधीन		0		0										
	10	सासनी, हाथरस	118	2	अच्छी	नहीं	2	खराब	0	0	1	0	1	1	ठीक	ठीक	0	0	0
	11	सादाबाद, हाथरस	118	0	0	नहीं	1	खराब	0	0	3	0	1	2	ठीक	ठीक	0	0	0
	12	खंदौली, हाथरस	118	0	0	0	0	नहीं	0	0	0	0	0	2	0	ठीक	0	0	0
	13	कासगंज	252		निर्माणाधीन		0		0										
	14	सोरों, कासगंज	144	0	0	0	2	सामान्य	0	0	5	5	0	0	0	0	अच्छी	0	0

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टेज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स	
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	15	अतरौली	167	4	सीमेन्ट की बनी हुई हैं।	1	2	सामान्य	0	0	8	8	2	3	3	अच्छी	0	0
कुल योग							20		11									
मुरादाबाद	1	<u>मुरादाबाद डिपो</u> / मुरादाबाद बस स्टेशन	469	84	अच्छी	2	9	उत्तम	11	उत्तम	20	20	0	58	58	0	अच्छी	0
	2	<u>पीतलनगरी डिपो</u> / पीतलनगरी बस स्टेशन	520	8	0	क्रियाशील	0	0	5	सामान्य	5	5	0	4	4	0	अच्छी	निर्माण कार्य चल रहा है।
	3	सम्भल बस स्टेशन	अनउपलब्ध	2	0	0	1	सामान्य	0	0	12	12	0	4	4	अच्छी	0	0
	4	चन्दौसी बस स्टेशन	144	2	0	0	4	सामान्य	0	0	14	14	0	5	5	0	अच्छी	0
	5	बिलारी बस स्टेशन	87	24	12	0	3	सामान्य	0	0	20	20	0	8	5	0	अच्छी	0
	6	<u>रामपुर डिपो</u> / रामपुर बस स्टेशन	559	16	अच्छी	क्रियाशील	8	सामान्य	-	-	275	249	26	63	54	0	अच्छी	0
	7	<u>नजीबाबाद डिपो</u> / नजीबाबाद बस स्टेशन	203	40	सामान्य	खराब	4	सामान्य	नहीं	नहीं	7	7	नहीं	5	2	नहीं	सामान्य	निर्माण कार्य चल रहा है।
	8	<u>बिजनौर डिपो</u> / बिजनौर बस स्टेशन	257	3	खराब	1	2	खराब	10	सामान्य	10	10	0	12	12	0	अच्छी	निर्माण कार्य चल रहा है।
	9	नगीना बस स्टेशन	48	7	अच्छी	0	5	सामान्य	0	0	2	2	0	3	3	0	अच्छी	
	10	<u>अमरोहा डिपो</u> / अमरोहा बस स्टेशन	105	36	अच्छी	1	4	सामान्य	0	0	26	9	0	10	5	0	अच्छी	0

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी/ खराब)	आउट सोर्स (अच्छी/ खराब)		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	11	गजरौला बस स्टेशन	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12	हसनपुर बस स्टेशन	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	धामपुर बस स्टेशन	180	0	0	1	4	सामान्य	0	0	3	3	1	1	1	अच्छी	0	0	
	14	नूरपुर बस स्टेशन	64	10	5 खराब	1	0	0	6	सामान्य	2	1	3	2	1	अच्छी	0	0	
	15	नहतौर बस स्टेशन	76	16	अच्छी	0	4	सामान्य	0	0	0	0	4	0	0	अच्छी	0	0	
	16	चाँदपुर डिपो / चाँदपुर बस स्टेशन	48	0	0	1	0	0	4	सामान्य	1	1	6	5	5	0	0	0	निर्माण कार्य चल रहा है।
योग							48		36										
इलाहाबाद	1	सिविललाइन्स	358	128	128 अच्छी	√	10	उत्तम	22	उत्तम	100	100	0	45	45		अच्छी		
	2	जीरोरोड	114	36	36 अच्छी	√	0	0	10	सामान्य	50	50	0	7	7		अच्छी		
	3	मिर्जापुर	133	20	20 अच्छी	√	0	0	10	सामान्य	20	20	0	3	3		अच्छी		
	4	प्रतापगढ़	273	निर्माणाधीन	20 अच्छी	√	0	0	10		20	20	0	4	4		अच्छी		
	5	सैनी	167	5	5 अच्छी	0	0	0	4	उत्तम	8	8	0	2	2	अच्छी			
	6	कुण्डा	133	10	10 खराब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	7	कोरांव	6	5	05 अच्छी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	8	पट्टी	28	20	20 अच्छी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	9	सराय अकिल	14	निर्माणाधीन		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	10	बाद गहपुर	133	12	12 खराब	√	0	0	10	सामान्य	10	10	0	0	0		अच्छी		
	11	लालगंज	71	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	12	कालाकाकर	अनउपलब्ध	5	05 खराब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	13	जारी बाजार	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	14	विन्ध्याचल	127	10	10 अच्छी	√	0	0	10	सामान्य	10	10	0	0	0	अच्छी			
	15	मडिहान	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी			
	16	मंझनपुर	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	17	मूरतगंज	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	18	बाबूगंज	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
योग							10		76										
1	बाँदा	211	बस स्टेशन निर्माणाधीन है		1	3	अच्छी	निल	निल	निल	बस स्टेशन निर्माणाधीन है तथा	बस स्टेशन निर्माणाधीन है	बस स्टेशन निर्माणाधीन है	बस स्टेशन निर्माणाधीन है	बस स्टेशन निर्माणाधीन है	स्टेशन निर्माणाधीन है			

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									(अच्छी/ खराब)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	13	धाटमपुर	82	2	सामान्य	1	0	0	10	सामान्य	2	1	0	1	1	सामान्य	0	प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की बैठने की व्यवस्था, जलभराव के समाधान हेतु, मेंटिनेश, फर्नीचर, आदि की आवश्यकता	
योग							38		56										
लखनऊ	1	चारबाग	991	90	90 अच्छी	2	3	3 उत्तम	23	सामान्य	24	24	0	17	17	0	अच्छी	दिव्यांगों हेतु व्हील चेकरकी आवश्यकता है।	
	2	कैसरबाग	771	98	98 अच्छी	1	10	उत्तम	9	सामान्य	252	संचालित	0	10 बड़े	क्रियाशील	0	अच्छी		
	3	रायबरेली	375	24	4 खराब	1	0	0	14	सामान्य	5	5	0	10	10	0	अच्छी		
	4	लालगंज	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	वर्तमान में बसों का संचालन नहीं हो रहा है।
	5	सलोन	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी	शौचालय एवं लाईट की आवश्यकता है।
	6	तिलोई	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन अत्यंत जर्जर है। जनपद अमेठी में आता है।
	7	बछरावां	206	6	0	0	0	0	0	11	सामान्य	2	2	0	1	क्रियाशील	0	अच्छी	नये माण्डल का शौचालय बनवाने की आवश्यकता है एवं 03 पंखों की आवश्यकता है।
	8	मोहनलालगंज	अनउपलब्ध	1	1 अच्छी	0	0	0	2+1	सामान्य	8	6	2	6	क्रियाशील	0	अच्छी		
	9	बाराबंकी	324	65	30 अच्छी/ 35 खराब	1 (स्पीकर खराब है)	0	0	0	10	सामान्य	8	6	2	9	क्रियाशील	0	अच्छी	1- बस स्टेशन की पुताई 2- 10 नये पंखे 3-बस स्टेशन पार्किंग परिसर को ऊंचा किये जाने का कार्य

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									(अच्छी/ खराब)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
इटावा	1	औरैया	244	15	अच्छी	3	4	सामान्य	0	0	6	6	0	1	1	निल	अच्छी	बसस्टेशन से अलग कार्यशाला की आवश्यकता	
	2	अजीतमल	179	25	अच्छी	0	1	उत्तम	6	सामान्य	3	3	8	0	0	अच्छी	निल	बस स्टेशन अजीमतल के लिये 5 पंखों की आवश्यकता	
	3	विधूना	47	18	अच्छी	0	4	उत्तम	0	0	22	3	0	5	0	अच्छी	निल		
	4	फरूखाबाद	341	0	0	0	0	0	10	सामान्य	2	2	0	0	0	अच्छी	0	वर्तमान में बस स्टेशन निर्माणधीन है	
	5	कायमगंज	अनउपलब्ध	4	अच्छी	0	2	खराब	0	0	0	0	4	0	0	0	अच्छी	बाउन्डी बाल टूटी है, टायलेट की आवश्यकता है	
	6	शमसाबाद	अनउपलब्ध	3	अच्छी	0	0	सामान्य	0	0	2	2	2	0	0	0	अच्छी	बाउन्डी बाल की आवश्यकता	
	7	गुरुसहायगंज	152	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	बस स्टेशन की स्थिति खराब	
	8	तिर्वा	7	0	0	0	0	0	5	सामान्य	0	0	2	0	0	0	0	0	प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता है
	9	शिकोहाबाद	357	32	32/अच्छी	1	0	0	10	सामान्य	17	8	9	2	2	0	अच्छा	0	0
	10	फिरोजाबाद	379	36	36/अच्छी	1	0	0	17	सामान्य	17	8	9	4	2	0	अच्छा	0	0
	11	सिरसांगंज	अनउपलब्ध	0	0	0	4	04 सामान्य	0	0	19	19	0	6	6	0	0	0	0
	12	इटावा।	263	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	है	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	5	सामान्य	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	0	अच्छी	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन
	13	करहल	48	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन
	14	सैफई	48	10	अच्छी	है	4	सामान्य	0	0	56	41	15	28	28	0	अच्छी	0	0
	15	जसवन्त नगर	अनउपलब्ध	18	12	0	2	सामान्य	0	0	24	8	16	2	2	0	अच्छी	0	0
	16	बेवर	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अच्छी	0	वर्तमान में बस स्टेशन निर्माणाधीन है	
	17	छिबरामऊ	137	0	0	0	0	0	5	0	3	3	1	0	0	0	अच्छी	0	बाउन्डी बाल टूटी है, टायलेट की आवश्यकता है
	18	किशानी	28	5	0	0	2	सामान्य	0	0	3	1	2	4	3	अच्छी	0	0	
	19	मैनपुरी	390	वर्तमान में बस स्टेशन निर्माणाधीन है।															
	20	कुरावली	362	4	अच्छी	0	2	सामान्य	0	0	11	2	9	0	0	खराब	0	वर्तमान में बस स्टेशनों पर	

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टेज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी/ खराब)	आउट सोर्स (अच्छी/ खराब)		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	21	धिरोर	अनउपलब्ध	0	0	0	2	खराब	0	0	0	0	0	0	0	0	खराब	0	कोई भी निगम एवं आउट सोर्स कार्मिक तैनात नहीं है
	22	बरनाहल	2	0	0	0	2	खराब	0	0	0	0	0	0	0	0	खराब	0	
2							29		58										
नोएडा	1	नोएडा	227	60	अच्छी	1	0	0	5	उत्तम	21	15	6	16	16	अच्छी	0	0	
	2	ग्रेटर नोएडा	80	12	अच्छी	1	6	सही	0	0	20	20	5	13	13	0	अच्छी	0	
योग							6		5										
गोरखपुर	1	गोरखपुर	818	52	अच्छी	1	0	0	10	सामान्य	12	10	2	8	क्रिया शील	0	अच्छी		
	2	राप्तीनगर	158	69	अच्छी	1	0	0	7	सामान्य	9	9	5	2	क्रिया शील	नहीं	अच्छी	बैठने के लिए बेन्च,सहित एवं तीन पंखों की आवश्यकता है	
	3	देवरिया	420	57	अच्छी	1	0	0	17	सामान्य	21	16	5	5	क्रिया शील	0	अच्छी		
	4	रुद्रपुर	45	12	खराब	0	0	0	8	सामान्य	3	3	0	0	0	अच्छी	0		
	5	गौरीबाजार	73	0	0	0	0	0	12	सामान्य	1	1	0	0	0	0	0	0	-
	6	सिद्धार्थनगर	73	20	अच्छी	1	0	0	8	सामान्य	15	5	10	4	क्रिया शील	0	खराब	यात्री के बैठने हेतु बेन्च 08 अदद सोडियम लाईट 04 अदद की आवश्यकता	
	7	बांसी	79	15	अच्छी	0	0	0	13	सामान्य	6	2	8	4	क्रिया शील	0	खराब	बेन्च की मरम्मत, लाईट की व्यवस्था सहित की आवश्यकता	
	8	डुमरियागंज	25	15	अच्छी	0	0	0	7	सामान्य	5	2	3	1	क्रिया शील	0	खराब	यात्री के बैठने हेतु बेन्च 04 अदद सोडियम लाईट 02 अदद सहित की आवश्यकता	
	9	महराजगंज	88	30	अच्छी	1	0	0	0	0	5	3	2	3	क्रिया शील	0	अच्छी	प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं है, वायरिंग काफी पुराना है। प्रायः शार्ट हो जाता है, मरम्मत की आवश्यकता है	
	10	निचलौल	अनउपलब्ध	12	अच्छी	1	0	0	0	सामान्य	4	2	2	2	क्रिया शील	0	0	तदैव	
	11	सोनौली	94	0	0	1	0	0	6	सामान्य	7	5	2	0	0	0	अच्छी	बैठने के लिए बेन्च सहित एवं 05 पंखों की आवश्यकता	
	12	पडरौना	121	12	अच्छी	1	0	0	7	सामान्य	8	8	0	3	क्रिया शील	0	अच्छी		
	13	कसया	370	12	अच्छी	1	0	0	8	सामान्य	6	6	0	3	क्रिया शील	0	अच्छी		

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानों की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी/ खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टेज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम/ सामान्य/ खराब)									(अच्छी/ खराब)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	14	बस्ती	509	38	अच्छी	1	0	0	22	सामान्य	4	4	2	4	क्रियाशील	0	अच्छी	यात्री शीट, प्रकाश व्यवस्था, पंखा, कुर्सी सहित की आवश्यकता	
	15	मुखलिसपुर	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	सामान्य	यात्री शीट, टेप प्रकाश व्यवस्था पंखा की आवश्यकता	
	16	मैंहदावल रुधौली	37	5	अच्छी	0	0	0	5	निर्माणाधीन	3	3	2	1	क्रियाशील	0	सामान्य		
	17	रुधौली	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	बस स्टेशन की भूमि पर मा० न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। बस स्टेशन की समस्त सुविधाये होना आवश्यक है।	
	18	खलीलाबाद	अनउपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निष्प्रयोज्य	
योग							0		130										
सहारनपुर	1	सहारनपुर-1	251	8 बैंच	अच्छी	1	3	सामान्य	0	0	9	6	3	6	6	अच्छी	अच्छी	3 LED एवं 2 पंखों की आवश्यकता	
	2	सहारनपुर-2	147	8 बैंच	अच्छी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नगरनिगम का बस स्टेशन है।
	3	मुजफ्फरनगर	653	25 बैंच	अच्छी	1	0	0	9	सामान्य	12	12	4	10	10	0	अच्छी	4 LED	
	4	पुरकाजी	136	3 बैंच	अच्छी	0	1	सामान्य	0	0	2	2	0	0	0	अच्छी	0	1 प्रसाधन ब्लाक, 2 पंखे	
	5	छुटमलपुर	604	मात्र कार्यशाला है। बस स्टेशन नहीं है।															
	6	खतौली	652	10 बैंच	अच्छी	1	6	सामान्य	0	0	5	5	2	5	5	0	अच्छी	2 LED की आवश्यकता	
	7	गंगोह	131	बस स्टेशन नहीं है।															
	8	शामली	117	7 बैंच	अच्छी	1			6	6	4	4	0	2	2	0	अच्छी	नगरनिगम का बस स्टेशन है।	
	9	जलालाबाद	22	6 बैंच	अच्छी	0	3	सामान्य	0	0	4	4	0	0	0	0	सामान्य		
योग						13		15											
	1	आई०एस०बी०टी०	526	24	अच्छी	है	14	उत्तम, 10 साम	0	0	21	21	0	21	3 खराब	0	अच्छी	26 बैंच	
	2	बिजलीघर	357	38	अच्छी	है	7	7 सामान्य	0	0	20	20	0	14	14	0	अच्छी		
	3	ईदगाह	172	27	अच्छी	है	0	0	8	5 सामान्य, 3 खराब	25	25	0	9	9	0	अच्छी		
	4	भूतेश्वर	457	19	अच्छी	है	0	0	14	सामान्य	10	10	0	6	6	0	अच्छी		
	5	मथुरा पुराना	35	21	अच्छी	है	0	0	6	सामान्य	20	20	0	4	4	0	अच्छी		
	6	बाह	121	18	अच्छी	है	5	सामान्य	0	0	15	15	0	5	5	0	अच्छी		

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र0सं0	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उदघोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी / खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा (अच्छी / खराब)	आउट सोर्स (अच्छी / खराब)		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम / सामान्य / खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम / सामान्य / खराब)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
आगरा	7	फतेहाबाद	281	9	अच्छी	नहीं	2	खराब	0	0	6	6	0	1	1	0	अच्छी		
	8	पिनाहट	33	6	अच्छी	नहीं	1	सामान्य	0	0	2	2	0	2	2	0	अच्छी		
	9	गोवर्धन	22	30	अच्छी	है	4	सामान्य	0	0	8	8	0	2	2	0	अच्छी		
	10	बरसाना	0	5	खराब	खराब	5	खराब	0	0	2	2	0	2	1 खराब	0	अच्छी		
	11	दूण्डला	774	6	अच्छी	नहीं	6	खराब	0	0	7	3 खराब	0	2	2	0	अच्छी		
	12	फतेहपुर सीकरी	20	15	अच्छी	नहीं	2	खराब	4	खराब	6	2 खराब	0	3	1 खराब	0	अच्छी		
	13	शमशाबाद पुराना	1	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	छाता	333	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	कोसी	301	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	राया	70	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17	फरह	528	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18	मोंट	8	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19	अछनेरा	0	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20	जगनेर	15	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	कागारौल	32	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	तौतपुर	3	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23	सैंया	22	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	शेरगढ	34	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	नोडील	8	0	अच्छी	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	वृन्दावन	3	36	अच्छी	है	12	उत्तम	0	0	75	75	0	42	42	0	अच्छी			
27	शमशाबाद नया	अनउपलब्ध		अच्छी	है	4	उत्तम	0	0	36	36	0	17	17	0	अच्छी			
योग							62		32										
गढ़	1	आजमगढ़ / डा0 अम्बेडकर (निर्माणाधीन)	236	-	-	1	-	-	15	सामान्य	4	4	-	1	क्रियाशील	अच्छी	-		
	2	बलिया	42	8	6	1	3	खराब	7	सामान्य	22	4	18	15	2	-	अच्छी		
	3	बेत्थरारोड	31	0	-	1	4	सामान्य	0	-	स्टेशन निर्माणाधीन	-	-	4	4		संतोषजनक		
	4	शाहगंज	35	18	अच्छी	1	-	-	8	अच्छी	8	8	-	2	2	अच्छी	-		
	5	मऊ	54	10	-	1	निल	निल	9	सामान्य	141	95	46	23	21	-	अच्छी	-	
	6	दोहरीघाट	30	12	0/04	1	3	खराब	19	सामान्य	40	12	28	2	2	0	खराब	4पंखे एवं उत्कृष्ट शौचालय	
	7	बड़हलगंज	66	2	0 /02	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5प्रकाश प्वाइंट / 3पंखे / सफाई

बस स्टेशनों पर सामान्य यात्री सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र का नाम	क्र०सं०	बस स्टेशन	प्रस्थानो की संख्या	यात्री सीट		उद्घोषणा यंत्र	प्रसाधन				प्रकाश व्यवस्था			पंखों की व्यवस्था		सफाई व्यवस्था		अतिरिक्त आवश्यकता	
				कुल संख्या	संख्या (अच्छी / खराब)		निगम		आउटसोर्स		कुल प्वाइण्ट	संचालित प्वाइण्ट	शार्टेज	संख्या	क्रियाशील	निगम द्वारा	आउट सोर्स		
							सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम / सामान्य / खराब)	सीटों की संख्या	स्थिति (उत्तम / सामान्य / खराब)						(अच्छी / खराब)	(अच्छी / खराब)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
आजम	8	घोषी	34	3	0 /03	0	0	0	5	खराब	12	12	0	0	0	0	0	4पंखे / सफाई व्यवस्था	
	9	मधुवन	4	0	0	0	0	0	5	खराब	0	0	5	0	0	0	0	3ब्रेच / 2पंखा पेयजल / सफाई व्यवस्था	
	10	मर्यादपुर	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	सफाई व्यवस्था	
	11	अतरौलिया	23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	अच्छी	-	
	12	मेहनगर निर्माणाधीन	5																
	13	दीदारगज	अनउपलब्ध	0	0	नहीं	6	6	0	0	12	12	नहीं	0	0	0	0	0	-
	14	मुबारकपुर निर्माण एजेन्सी द्वारा हैण्डओवर नहीं हुआ है। नहीं संचालन होता है।	अनउपलब्ध																
योग							16	73	374	893									
कुल योग																			

योग
कुल योग

16
374

73
893